DANAK
Test reg. nr. 428

HØJVANG LABORATORIER A/S

Analyserapport

Rekvirent:	Skelby vandværk Pøllegårdsvej 16 4160 Herlufmagle Att.: Karl Johan Thomasen	Sagsnavn:	Skelby vandværk, boring BAM
Prøver modtaget:	12-11-2015	Analyse påbegyndt:	12-11-2015
Antal prøver:	1	Opbevaring:	På køl

Rapportdato:	26-11-2015									
Rapport nr.:	1546-715									
Bilag:	0									
Lab. nr.	1546-715-01									
Prøvetype	Drikkevand									
Emballage:	ok									
Prøvetagning:	Højvang									
Prøvetager:	JC									
Udtaget fra dato:	12-11-2015									
kl.:	08:10									
Prøve ID	DGU nr. 216.669									
Parameter							Enhed	Metode	Detektions-grænse	Usikkerhed ¤
Prøvetagning, kemi	Stikprøve							DS/ISO 5667-5:2006		
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	0,15						µg/l	LC-MS 1)	0,01	+/- 15 %

Betegnelser:
¤Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Kontrollen følger "Drikkevandsbekendtgørelsen" nr. 292 af 26. marts 2014.
Nedenstående henvisninger kan være relevante for rapporten:
* Ikke akkrediteret. i.m. Ikke målelig.
Min. og max.-værdier iflg. Bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.
Højvang indberetter resultater af regelmæssig kontrol jfr. Bek. 292 til kommunen via databasen Jupiter.
Driftkontrol indberetter laboratoriet ikke til myndighederne.

1) Analysen er udført af underleverandør med SWEDAC nr.: 1006

Rapport sendes med post til:

Rapport sendes pr. E-mail til:
Skelby vandværk, Karl Johan Thomasen, kjmt@birkemosegaard.com
Skelby vandværk, analyser@skelby-vand.dk
Næstved Kommune, grundvand@naestved.dk

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Godkendt af
Majbritt Toldbod Nielsen
Civilingeniør