DANAK
Test reg. nr. 428

HØJVANG LABORATORIER A/S

Analyserapport

Rekvirent:	Skelby vandværk Pøllegårdsvej 16 4160 Herlufmagle Att.: Karl Johan Thomasen	Sagsnavn:	Skelby vandværk, DGU 216.669 BAM

Prøver modtaget:	18-07-2016	Analyse påbegyndt:	18-07-2016	Rapportdato:	01-08-2016
				Rapport nr.:	1629-604
Antal prøver:	1	Opbevaring:	På køl	Bilag:	0

Lab. nr.	1629-604-01								
Prøvetype	Drikkevand								
Emballage:	ok								
Prøvetagning:	Højvang								
Prøvetager:	SCH								
Udtaget fra dato:	18-07-2016								
kl.:	08:00								
Prøve ID	DGU nr. 216.669								
Parameter							Enhed	Metode	Detektionsgrænse	Usikkerhed ¤
Prøvetagning, kemi	Stikprøve							DS/ISO 5667-5:2006		
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	0,12						µg/l	LC-MS 1)	0,01	+/- 15 %

Betegnelser:
¤Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Kontrollen følger "Drikkevandsbekendtgørelsen" nr. 802 af 28. Juni 2016.
Nedenstående henvisninger kan være relevante for rapporten:
* Ikke akkrediteret. i.m. Ikke målelig.
Min. og max.-værdier iflg. Bekendtgørelse nr. 802 af 28. Juni 2016.
Højvang indberetter resultater af regelmæssig kontrol jfr. Bek. 802 til kommunen via databasen Jupiter.
Driftkontrol indberetter laboratoriet ikke til myndighederne.

1) Analysen er udført af underleverandør med SWEDAC nr.: 1006

Rapport sendes med post til:

Rapport sendes pr. E-mail til:
Skelby vandværk, Karl Johan Thomasen, kjmt@birkemosegaard.com
Skelby vandværk, analyser@skelby-vand.dk
Næstved Kommune, grundvand@naestved.dk

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Godkendt af
Majbritt Toldbod Nielsen
Civilingeniør