

Skelby Vandværk
Køkken
Krogvej 2
Prøvedato: 2025-08-07 Kl. 14:01

Analyserapport nr. 20250812/003
03. september 2025
Blad 2 af 2

UNDERLEVERANDØR				
ORGANISKE MIKROFORURENINGER	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
PAH-FORBINDELSER	Ikke Påvist			
Benz(a)pyren µg/l	< 0,003	0,01	EPA8270 C:1996 mod.	30 %
Fluoranthen µg/l	< 0,005	0,1	EPA8270 C:1996 mod.	30 %
Benzo(b+j+k)fluoranthen µg/l	< 0,005		EPA8270 C:1996 mod.	30 %
Benz(ghi)perylen µg/l	< 0,005		EPA8270 C:1996 mod.	30 %
Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l	< 0,005		EPA8270 C:1996 mod.	30 %
PAH-forb. (sum af 4)* µg/l	< 0,1	0,1	Beregnet	

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025. Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Org. mikroforureninger er udført af Højvang, akkr.nr. 428, rapport nr. 112845, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Ramjee Arjun

Marie-Louise Andersen, *Laborant*