

Gruppe A parametre

Skelby Vandværk
Alleen 14
4160 Herlufmagle

Analysereport nr. 20251110/006
10. november 2025
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvetype: Straksprøve		
Temperatur	15,3	°C		Prøvested: Køkken Ellekærvej 1 Skelby	Prøvedato: 2025-11-04 Kl. 10:51	MST Manual for Prøvetagning ver. 6 2025
Lugt*	Ingen lugt					
Smag*	Normal			Prøvetager: Laboratoriet		
Farve*	Ingen					
Udseende*	Klar					
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kintal v. 22°C	cfu/ml	< 1		200	DS/EN ISO 6222:2000	0,15
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	< 1		i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	< 1		i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
Enterokokker	cfu/100 ml	< 1		i . m .	ISO 7899-2:2000+MM0013	0,11
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Farvetal	Pt mg/l	2,2		15	DS/EN ISO 7887:2012	15 %
Turbiditet	FNU	0,17		1	DS/EN ISO 7027-1:2016	5 %
pH	pH	7,4		7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne	mS/m	100		250	DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C)	15 %
Ilt	O ₂ mg/l	9,2			DS/ISO 17289:2014	5 %
Jern, total	Fe mg/l	0,033		0,2	DS 225:1939, mod.	10 %
Nitrit	NO ₂ ⁻ mg/l	< 0,001		0,1	DS/EN 26777:2003	6 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)


Karin Due, Laborant