

Driftskontrol

**Skelby Vandværk
Alleen 14
4160 Herlufmagle**

Analyserapport nr. 20260216/011
18. februar 2026
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE					Prøvetype: Udsylningsprøve Prøvested: Afgang, værk Skelby Vandværk Prøvedato: 2026-02-11 Kl. 10:57 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006	
Temperatur		9,0	°C			
Lugt*		Ingen lugt				
Smag*		Normal				
Farve*		Ingen				
Udseende*		Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav¹⁾	METODE	S_r
Kimal v. 22°C		cfu/ml	1	50	DS/EN ISO 6222:2000 + MM0005	0,15
Kimal v. 37°C		cfu/ml	< 1		DS/EN ISO 6222:2000 + MM0005	0,15
Coliforme bakterier		MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
E. coli		MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav¹⁾	METODE	U_{rel}
pH		pH	7,5	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne		mS/m	105	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C)	15 %
Ilt		O ₂ mg/l	11		DS/ISO 17289:2014	5 %
Jern, total		Fe mg/l	0,12	0,2	DS/EN ISO 11885:2009	10 %
Mangan, total		Mn mg/l	0,007	0,05	DS/EN ISO 11885:2009	5 %
Ammonium*		NH ₄ ⁺ mg/l	< 0,02	0,05	ISO 71502:1984	15 %
Nitrit		NO ₂ ⁻ mg/l	0,009	0,01	DS/EN 26777:2003	6 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Ki und

Karin Due, *Laborant*